


**Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Réseaux et de  
Cours d'Eau**

**SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE  
MENNECY**

**PHASE 3 : SCENARI D'AMENAGEMENTS  
ANNEXES**

**31 MAI 2011**

**Mandataire :**



**SOCIETE D'ÉTUDES GENERALES D'INFRASTRUCTURES**

7, avenue du Général de Gaulle

La croix aux Bergers

91 090 LISSES

Tél. : 01 60 79 05 00 – Fax : 01 60 79 13 70

Email : [info@segi-ingenierie.fr](mailto:info@segi-ingenierie.fr) - Web : [www.segi-ingenierie.fr](http://www.segi-ingenierie.fr)

**N°  
Affaire:**  
10-028  
10-029

## **SOMMAIRE**

**Annexe 1 : Rapport des tests à la fumée**

**Annexe 2 : Synthèse des mauvais raccordements (EP dans EU)**

**Annexe 3 : Plan des réseaux EU concernés par la réhabilitation par l'intérieur**

**Annexe 4 : Plan des réseaux EU concernés par des travaux de remplacement de canalisation**

**Annexe 5 : Liste des habitations mal raccordées (EU dans EP)**

**Annexe 6 : Liste des habitations mal raccordées (EU dans puisard)**

**Annexe 7 : Plan des réseaux EP concernés par la réhabilitation par l'intérieur**

**Annexe 8 : Plan des réseaux EP concernés par des travaux de remplacement de canalisation**

**Annexe 9 : Liste des tampons avec dalle béton à changer**

## Annexe 1 : Rapport des tests à la fumée

3 rue de l'Ormeteau : inconnu



5 ter rue de l'Ormeteau : inconnu



8 rue de l'Ormeteau : M. LE MOEN Claude



5 rue de Bel Air : M. ALONSO, M. GUILLIOU, M. VAQUIE



17-19 rue de Bel Air : M. LAVAL Thierry



4 bis rue du Puits Massé : M. BUFFELLANNES



**13 rue du Puits Massé : Copropriété**



**Rue du Général Pierre : Charcuterie M. et Mme Rousseau**



Un siphon de cour avec de la fumée a été observé au niveau des installations du charcutier de la rue du Général Pierre.

**3 Rue du Général Pierre : M. MARQUES-ENSELME**

Aucune photo n'a pu être prise cependant de la fumée se dégageait. L'endroit précis n'a pu être vérifié. Afin de connaître l'origine de ce dégagement de fumée, il est préconisé de contrôler cette habitation.

**17 Rue de la Croix Boissée : Banque CIC**



Une gouttière et une grille sont raccordées au réseau public d'eaux usées.

**Entre 9-11 rue de la Croix Boissée : Résidence**



Un siphon de cour est raccordé au réseau public d'eaux usées.

**29 bis rue de Milly : M. MARILLER de la Mairie, contrôle pour vente réalisée**



Suite à un 1<sup>er</sup> contrôle afin de réaliser la vente de cette maison, cette habitation avait déclarée non conforme. La mairie a réalisé les travaux. Un regard a été créé au pied de la gouttière. Lors de la contre-enquête, le test au colorant avait mis en évidence le bon raccordement de la gouttière au réseau public d'eaux pluviales. Il semble qu'il existe encore une connexion entre cette gouttière et le réseau public d'eaux usées. Un passage caméra va être réalisé afin de vérifier l'existence de cette connexion. Si tel n'est pas le cas, alors il existe un interstice dans lequel la fumée s'engouffre qui n'est pas comblé.

**Rue de Milly : Restaurant l'Alamanda**



Lors de l'injection de la fumée dans le réseau, les deux boîtes de branchement du restaurant se sont mises à fumer. Il est donc préconisé de vérifier les installations de ce restaurant.

**7 rue de l'Arcade : Police municipale**



2 gouttières ont été observées dégageant de la fumée.

**1 rue des Ecoles**



**8 rue des Ecoles : M. Chalin Roger**



La gouttière du n°8 rue des Ecoles est raccordée sur le réseau public d'eaux usées.  
Un avaloir situé devant le n°8 rue des Ecoles est raccordé au réseau public d'eaux usées.

**7 rue de la Sablière : Entreprise Beller**



**8 rue de la Sablière**



De la fumée se dégage du mur. Afin de savoir la cause, il est envisagé de contrôler cette habitation.

**15 rue de la Sablière**



**Secteur des Levitt**

**Espace Harnois : Avenue de Manassé**



La grille publique G1136 située sur la propriété de l'Espace Harnois est raccordée au réseau public d'eaux usées. La mise en conformité de cette grille est proposée dans le rapport de phase 3 du Schéma Directeur d'Assainissement

**2 Rue Francois Mansart : M. Burelle Jean-Emmanuel**



**Avenue de la Garde : Ecole**



Les gouttières dissimulées sous la toiture sont raccordées au réseau public d'eaux usées.

**Avenue de la Garde : Habitation**



Cette habitation a déjà été contrôlée. La Mairie a entrepris des démarches pour remettre l'habitation en conformité.

*25 rue des Peupliers : M. Bourdon*



*11 rue de Saxe : M. Garnier*



# Schéma Directeur d'Assainissement de Mennecey




Planche n° 18

**Localisation des habitations non conformes  
suite aux tests à la fumée**



# Schéma Directeur d'Assainissement de Mennecey




Planche n° 18



**Localisation des habitations non conformes  
suite aux tests à la fumée**




## Annexe 2 : Synthèse des mauvais raccordements (EP dans EU)

Nom/ Contact	Adresse
Inconnu	3 rue de l'Ormeteau :
Inconnu	5 ter rue de l'Ormeteau
M. LE MOEN Claude	8 rue de l'Ormeteau
M. ALONSO, M. GUILLIOU, M.VAQUIE	5 rue de Bel Air :
M. LAVAL Thierry	17-19 rue de Bel Air
M. BUFFEL-LANNES	4 bis rue du Puits Massé
Copropriété	13 rue du Puits Massé
Charcuterie M. et Mme Rousseau	5 Rue du Général Pierre :
M. MARQUES-ENSELME	3 Rue du Général Pierre
Banque CIC	17 Rue de la Croix Boissée
résidence	Entre 9-11 rue de la Croix Boissée
M. MARILLER de la Mairie	29 bis rue de Milly
Restaurant l'Alamanda	13 Rue de Milly
Police municipale	7 rue de l'Arcade
résidence	1 rue des Ecoles :
M. Chalin Roger	8 rue des Ecoles :
	23 rue de la Sablière
Entreprise Bellee	7 rue de la Sablière
	8 rue de la Sablière
M LOPEZ DA SILVA	15 rue de la Sablière
M Burelle Jean-Emmanuel	2 Rue Francois Mansart
Ecole	Avenue de la Garde
M. Bourdon	25 rue des Peupliers
M. CHASSAGNE FRANCOIS	14 rue de Tournenfil
M. DESMAREST CYRIL	15 rue Emile Mignon
Mme CHOUPAS	3 impasse de l'Epinette
M CLERGEOT	11 rue du Bois de la Justice
M. SCILIOS	47 Boulevard Charles de Gaulle
M. PARISSÉ	66 rue du Petit Mennecy
CARLIER	13 rue du Four à Chaux
CHAMAURET	16 rue du Petit Mennecy
M. BOLLINI	19 rue Emile Mignon
M. Carré	24 rue de l'Orangerie
M. Mas	5 rue des Labourg
M. Trelet	19 rue de l'Orangerie
M. Garnier	11 rue de Saxe


### Annexe 3 : Plan des réseaux EU concernés par la réhabilitation par l'intérieur





**Chemin aux Chèvres**  
**Mise en place de 2**  
**manchettes**  
**Ø 200 mm**





Il faut profiter du changement de cette canalisation d'eaux usées pour renouveler également le tronçon EP allant du P1330 au P394 de DN 400 mm (17 ml)





## Annexe 5 : Liste des habitations mal raccordées (EU dans EP)

Nom/ Contact	Adresse
M. BERRADA	2 rue de la Roche Colleau
M. MAROT	48 rue de la Fontaine
Mme CLERY	3 ruelle Michée
M. PATRICE	1 rue Emile Mignon
M. MERLE	44 rue Jean Jaurès
M. GUILLEMARD	25 rue du Clos Renault
M. MELNICK	38 rue Jean Jaurès
M. GREUILLET	82 rue du Saule Saint jacques
M. ROBERT	32 rue Canoville
Mme FREMONT	1 rue Champoreux
Mme FLIJJA	19 rue Champoreux
Société MG PIERRE	8 rue du Puits Massé
M. ROYER	1 rue des Pâtis
M. CLUZEL	37 rue des Semailles
M. SOLA	4 rue des Moissons
Entreprise Matériau Service	26 rue de Tournenfiles
Société Dépannage les 3J	3 rue de Tournenfiles
Société Wheelabator	28 chemin de Tournenfiles

## Annexe 6 : Liste des habitations mal raccordées (EU dans puisard)



Nom/ Contact	Adresse
Mme LIENARD	11 rue de Paris
M. VAUGARNY	11 rue Champoreux

# Annexe 6 : Réhabilitation de réseaux EP





# Restructuration de réseaux EP



## Annexe 8 : Liste des tampons avec dalle béton à changer

P	82	Dalle béton à changer
P	88	Dalle béton à changer
P	94	Dalle béton à changer
P	97	Dalle béton à changer
P	110	Dalle béton à changer
P	111	Dalle béton à changer
P	114	Dalle béton à changer
P	117	Dalle béton à changer
P	118	Dalle béton à changer
P	120	Dalle béton à changer
P	122	Dalle béton à changer
P	125	Dalle béton à changer
P	128	Dalle béton à changer
P	129	Dalle béton à changer
P	130	Dalle béton à changer
R	223	Dalle béton à changer
R	229	Dalle béton à changer
R	236	Dalle béton à changer
R	241	Dalle béton à changer
R	244	Dalle béton à changer
R	250	Dalle béton à changer
R	253	Dalle béton à changer
R	256	Dalle béton à changer
R	275	Dalle béton à changer
R	276	Dalle béton à changer
R	283	Dalle béton à changer
R	284	Dalle béton à changer
R	286	Dalle béton à changer
R	291	Dalle béton à changer
R	292	Dalle béton à changer
R	297	Dalle béton à changer
R	299	Dalle béton à changer
R	300	Dalle béton à changer
R	302	Dalle béton à changer
R	304	Dalle béton à changer
R	306	Dalle béton à changer
R	1018	Dalle béton à changer
R	1038	Dalle béton à changer
R	1056	Dalle béton à changer
R	1058	Dalle béton à changer
P	1202	Dalle béton à changer
R	2012	Dalle béton à changer
R	236-241	Dalle béton à changer
R	223	Dalle béton à changer
P	82	Dalle béton à changer
R	229	Dalle béton à changer

R	236	Dalle béton à changer
P	88	Dalle béton à changer
R	241	Dalle béton à changer
R	244	Dalle béton à changer
P	94	Dalle béton à changer
R	250	Dalle béton à changer
R	253	Dalle béton à changer
P	97	Dalle béton à changer
R	256	Dalle béton à changer
R	275	Dalle béton à changer
R	276	Dalle béton à changer
P	111	Dalle béton à changer
P	113	Dalle béton à changer
P	114	Dalle béton à changer
R	281	Dalle béton à changer
R	297	Dalle béton à changer
P	125	Dalle béton à changer
P	127	Dalle béton à changer
R	302	Dalle béton à changer
P	129	Dalle béton à changer
P	1201	Dalle béton à changer
R	1056	Dalle béton à changer